

# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

## MONITORAGGIO ACUSTICO

<b>UBICAZIONE PUNTI DI MISURA DA 24 ORE</b>	
<b>1</b>	Zona Sorigherio
<b>2</b>	In prossimità della Cascina Tacchione
<b>3</b>	In prossimità della Cascina Bagnolo
<b>4</b>	In prossimità della Cascina San Francesco dell'Accesso
<b>5</b>	In prossimità di Piazza Boldrini
<b>6</b>	Stazione degli Autobus di Via Marignano
<b>7</b>	In prossimità della SS n°416
<b>8</b>	Via Angelo Moro angolo SS Pallese
<b>9</b>	Via de Gasperi angolo via Agadir
<b>10</b>	Via Correggio angolo Via Jannozi
<b>11</b>	Via dell'Unione Europea
<b>12</b>	Rondò della Pieve
<b>13</b>	Via Martiri di Cefalonia angolo Via Gramsci
<b>14</b>	Via Martiri di Cefalonia angolo Via de Gasperi
<b>15</b>	Via Gela angolo Via Pallese
<b>16</b>	Via Morandi angolo Via Monticello
<b>17</b>	Via Europa angolo Via Morandi
<b>18</b>	Via Gramsci angolo Via Morandi
<b>19</b>	Via Francesco Parri
<b>20</b>	Via de Vittorio

